

JEGYZŐKÖNYV

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő immateriális javak, tárgyi eszközök, selejtezéséről

Készült 2025. év március hó 13. napján az **Észak-Budapesti Tankerületi Központ** gazdálkodó szervezet 1033 Budapest, Fő tér 1.sz. alatti helyiségében.

Jelen vannak:

Selejtezési Bizottság részéről:

Név:

████████████████████
████████████████████
████████████████████

Beosztás

üzemeltetési referens

üzemeltetési referens

üzemeltetési referens

I.**SELEJTEZÉSI HATÁSKÖR**

A Selejtezési Bizottság (továbbiakban: Bizottság) megállapítja, hogy jelen eljárás keretében végrehajtandó selejtezés engedélyezése Fővárosi Önkormányzat döntéshozó testületének hatáskörébe tartozik.

II.**A SELEJTEZÉSI BIZOTTSÁG JAVASLATA**

A jegyzőkönyv bevezető részében megnevezettekből álló Bizottság megtekintette a gazdálkodó szervezet Vécsey János Leánykollégium (1035 Budapest, Szél u. 11-13.) udvarán selejtezésre előkészített gépjárművet. Megvizsgálta a selejtté válás okait és a hasznosítási eljárás eredményét. *Megállapította, hogy a megvizsgált gépjármű üzemeltetésre alkalmatlan, felújítása gazdaságtalan, ezért selejtezése indokolt.*

A Bizottság tagjai felelősségük tudatában kijelentik, hogy az általuk megvizsgált selejtezésre javasolt eszközök megegyeznek az 1. számú mellékletben feltüntetett eszközökkel. A Bizottság a selejtezési eljárás során tételesen ellenőrizte az eszközök hiánytalan meglétét.*

A Bizottság megállapításai*: a) eltérés nincs

b) eltérés van:

Fentiek alapján a Bizottság az 1. számú mellékletekben felsorolt eszközök selejtezését javasolja.

* a megfelelő rész kitöltendő/aláhúzendó

1. sz. melléklet: selejtezendő eszközök jegyzéke

2. sz. melléklet: hasznosítható alkatrészek, tartozékok jegyzéke

III. A SELEJTEZETT TÁRGYI ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSA

A Bizottság megállapította, hogy a selejtezésre javasolt tárgyi eszközökből haszon anyagként

- **hasznosíthatók** / javasolja a raktárra vétellel kapcsolatos intézkedés megtételét (2. sz. melléklet)*
- **nem hasznosíthatók** / a hulladékanyagok megsemmisítésével kapcsolatos intézkedések megtételét. (2.sz. melléklet kivételével)*

A megsemmisítés módjánál figyelembe kell venni, hogy a selejtezendő eszköz:

- veszélyes hulladéknak minősül-e, (V)
- fémhulladéknak minősül-e, (F)
- elektronikus hulladéknak minősül-e, (E)

továbbá, hogy a hulladéknak minősülő selejtezendő vagyontárgyak tekintetében figyelembe kell-e venni a hulladékról, illetve a fémkereskedelemről szóló törvényeknek vonatkozó előírásait.

„A veszélyes hulladéknak minősített vagyontárgyak esetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény és a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.07.) Korm. rendelet, valamint az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet, míg a fémhulladéknak minősített eszközök esetében a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény és a fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásait figyelembe véve kell eljárni.”

IV.

* a megfelelő rész kitöltendő/aláhúzendő
1. sz. melléklet: selejtezendő eszközök jegyzéke
2. sz. melléklet: hasznosítható alkatrészek, tartozékok jegyzéke

A SELEJTTE VÁLÁS OKAI

A 1. számú mellékletben felsorolt immateriális javak, tárgyi eszközök selejtté válásával kapcsolatban a Bizottság az alábbiakat állapította meg:

Selejté válás oka (kód)	Főkönyvi számla szám	Eszköz sorszáma a selejtezési jegyzéken	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt értékcsökkenés (Ft)	Nettó érték (Ft)	Mennyiség
007	1311900000	1.	947392	947392	0	1
	é.n.nyilv. t. tárgyi eszköz		0	0	0	
Összesen	1311900000		947392	947392	0	1
Összesen						
Összesen						
Összesen	é.n.nyilv. t. tárgyi eszköz					
Mind összesen			947392	947392	0	1

Gondatlanság, vagy egyéb mulasztás miatti selejtezésnél ki kell vizsgálni a felelősség kérdését. (Csatolni kell a kapcsolatos dokumentumokat.)

V. A HASZNOSÍTÁSI ELJÁRÁS EREDMÉNYEI

A Bizottság tételesen ellenőrizte a selejtezésre javasolt immateriális javak, tárgyi eszközök hasznosíthatóságát és ennek alapján a következőket állapította meg:

-**hasznosítható**, (2. sz. melléklet tartalma szerint)*

-**nem hasznosítható** (Az 1.sz. mellékletben felsorolt eszközök, a 2. sz. melléklet kivételével)*

VI. HITELESÍTÉS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A selejtezett tárgyi eszközök haszon anyagának

1. raktárra vételért, _____ név _____ beosztás

A selejtezett tárgyi eszközök hulladék anyagának, haszon anyagának*

* a megfelelő rész kitöltendő/aláhúzendó

1. sz. melléklet: selejtezendő eszközök jegyzéke

2. sz. melléklet: hasznosítható alkatrészek, tartozékok jegyzéke


2. értékesítéséért a BFVK Zrt. a felelős.

A selejtezett tárgyi eszközök hulladék anyagának,


3. megsemmisítéséért _____ név _____ beosztás
a felelős dolgozó.

K. m. f.

Név:



Aláírás:



Záradék:

A selejtezési jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetértek, az eszközök selejtezését, illetve megsemmisítését jóváhagyom.

Elrendelem a selejtezett eszközök nyilvántartásból történő kivezetését, továbbá a hasznosítható eszközök esetében a hasznosításukkal kapcsolatos szükséges intézkedések megtételét.


Budapest, 2025. 2025 JUN 04.



Budapest Főváros Önkormányzata
Karácsony Gergely főpolgármester

A főpolgármester hatáskörében eljárva:
Kiss Ambrus
főigazgató

Szignálta:



főosztályvezető

* a megfelelő rész kitöltendő/aláhúzendő
1. sz. melléklet: selejtezendő eszközök jegyzéke
2. sz. melléklet: hasznosítható alkatrészek, tartozékok jegyzéke

Selejtezett immateriális javak, tárgyi eszközök jegyzéke

Sorszám	Leitári szám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység	Bruttó érték Ft	Elszámolt értékcsökkenés Ft	Nettó érték Ft	Selejté válás oka (kódszám)	Hasznosítás módja (kódszám)	Hasznosítás a kijelölt eszköz értéke	Hulladék minősítése (veszélyes h., fémh., elektronikus h.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010766	131.1900000	Skoda Forman Plus	1 db		947392,00	947392,00	0,00	007	01		veszélyes h.
2.												
3.												
:												
..												
		131.1900000	(Főkönyvi szám) összesen	1 db		947392,00	947392,00	0,00				
			(Főkönyvi szám) összesen									
			(Főkönyvi szám) összesen									
			(Főkönyvi szám) összesen									
			Mind összesen	1 db		947392	947392	0				

Selejté válás okainak kódzámjai:

- 001 eredeti rendeltetésének nem felel meg
- 002 feladatcsökkentés
- 003 átszervezés
- 004 megszűnés
- 005 normát meghaladó készlet
- 006 rongálás
- 007 természetes elhasználódás
- 008 erkölcsi avulás
- 009 lejárt szavatosság
- 010 egyéb ok

Hasznosítási módok kódzámjai:

- 01 selejtezés - megsemmisítés
- 02 selejtezés - ingyenes átadás
- 03 értékesítés
- 04 hasznosítás
- 05 egyéb

Kelt.: Budapest, 2025. március 13.

Selejtezési bizottság aláírás:

Összeállításért felelős

okl. gépész üzemmérnök
a Magyar Köztársaság területére kirendelt igazságügyi gépjármű közlekedési műszaki szakértő



Műszaki Szakértői VÉLEMÉNY

Száma: 2025/0385

A szakértői vélemény a
BFVK Zrt.
megbízásából
FET-655 forgalmi rendszámú jármű
vonatkozásában készült 2 példányban.

Ez az 1. számú példány

Kapják: a megbízó 1 példányban, saját irattár 1 példányban.

Budapest, 2025. március 10.

1. Megbízás:

Megbízóm igazságügyi szakértőként bízott meg a következő ügyben: határozzam meg a megbízásban szereplő jármű értékét, figyelembe véve az esetleges sérüléseit, hibáit, az értékesítés körülményeit.

2. Szemle:

2025. március 07. napján áttanulmányoztam a rendelkezésemre bocsátott iratokat, majd elvégeztem a jármű szemlét. Beazonosítás után fényképfelvételeket készítettem, melyek egy része jelen szakvélemény mellékletét képezik. A szemle nem terjedt ki a jármű egyedi azonosítóinak teljes-körü vizsgálatára, így jelen szakvéleményben a jármű eredetiségének vonatkozásában nyilatkozni nem tudok.

3. Válaszom a feltett kérdésre:

A megbízásban szereplő jármű forgalmi értéke:

eladási érték: 7 000 HUF

Tekintettel a jármű állapotára, azt hulladékvasként javaslom értékesíteni.

4. Vizsgálati módszerek:

- Szemrevételezés, lehetőség szerint próba, diagnosztikai vizsgálatok.
- Korszerű digitális fényképezőgép, az azzal készített fényképfelvételek zárt rendszerben, az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezelve.
- Pocket Surfex basic FN típusú festékréteg-vastagság mérő, mérési pontosság 0.1 μm . Roncsolás mentesen mér minden nem mágnesezhető vastagságot, mágneses, illetve örvényáramos módszerrel.
- EXPERT 204 típusú fémvizsgáló készülék, mely a fémlemezekben keletkezett szerkezeti hibák megállapítására szolgál. (hegesztés, lágyfém jelenléte, hőkezelés).
- AUDATEX kárszámító-rendszer
- EUROTAX EXPERT gépkocsiértékelő-program.
- Piaci trendek folyamatos vizsgálata.
- Szakmai fórumok, konferenciák, továbbképzések látogatása.
- Gyártókkal, forgalmazókkal, kereskedőkkel való konzultáció.
- Internetes piacmegfigyelés, hazai és külföldi hirdetési oldalak vizsgálata.
- Több évtizedes szakértői munkával szerzett tapasztalatom.

5. Értékelési alapelvek:

A jármű kalkulált értékét a képzett árat alapul véve alábbi szempontok figyelembevételével határoztam meg.

A használt járművek piacmegfigyelése alapján képzett átlagár, mely olyan gépjárműre vonatkozik, melyre az alábbi feltételrendszer teljesül:

- forgalombiztos, sérülésmentes (látható sérülés nélküli, esetleg korának és a használat módjának megfelelő sérülések lehetségesek);
- legközelebbi műszaki vizsga fél év múlva esedékes;
- csak az alaptípus árában foglalt szériafelszereltséggel rendelkezik;
- új állapotban való forgalomba-helyezése június hónapban történt;
- gumiabroncsai széria méretűek, és azok profilmélysége 50%-os;

Amennyiben a fenti feltételrendszer nem teljesül, az alábbiakban felsorolt érték-korrekciókat alkalmazom:

- hónapkorrekció;
- járműállapot-korrekció;
- műszaki vizsga korrekció;
- gumiállapot korrekció;
- extratartozékok értékének figyelembevétele;
- elvégzett felújítás, illetve szükségessé vált javítások miatti korrekció;
- korábbi javított károk miatti korrekció

6. A megállapított értékek:

Az eladási érték a szakvélemény készítésének idején érvényes piaci ár.

A vételi érték az az érték, melyen három hónapon belül az eszközt minden körülményt figyelembe véve értékesíteni lehet, mely megállapításánál a következő szempontok alapján járok el:

- az értékelés és az értékesítés megkezdéséig általánosan eltelt idő;
- kereslet változása;
- értékesítési költség;
- a visszavett eszközökkel szembeni bizalmatlanság;
- az esetleges túlkínálat miatti mesterséges alulárzás;

Az előre nem látható drasztikus piaci változásokat (árfolyam ingadozás, jelenlegi gazdasági válság, megszűnő projektek, stb) prognosztizálni nem tudom.

Olyan járművek esetében, melyeknél a piacmegfigyelés mintavételezése alacsony számú, a megállapított érték és a tényleges eladási ár esetlegesen eltérhet. Az értékesítés során szerzett tapasztalatok alapján a megállapított érték módosítása szükséges lehet.

Működésképtelen, vagy nem próbálható járművek esetében a megállapított érték módosítása az esetleges hiba feltárása után szükséges.

7. A jármű adatai:

Rendszám:	FET-655
Alvázzszám:	TMBCEG600S5070706
Gyártmány:	SKODA
Típus:	FORMAN
Évjárat:	1995
Első forgalomba helyezés:	1995.10.04.
Első forgalomba állítás helye:	Magyarország
Hajtóanyag:	benzin
Teljesítmény (kw):	40
Hengerűrtartalom (cm ³):	1 289
Szállítható személyek száma:	2
Sebességváltó típusa:	manuális
Műszaki vizsga érvényessége:	2019.09.08.
Kilométer-számláló állása (km):	148 222
Elfogadott futásteljesítmény (km):	148 222
Kulcsok száma (db):	1
Vezetett szervízkönyvvel rendelkezik:	nem

8. Gumiabroncsok:

<i>tengely</i>	<i>gyártmány</i>	<i>méret</i>	<i>bal állapota (mm)</i>	<i>jobb állapota (mm)</i>
A	Michelin	165/70R13	5	5
B	Michelin	165/70R13	5	5

9. Festékréteg-vizsgálat:

Bal oldal

<i>Megnevezés</i>	<i>Vastagság</i>	<i>Megállapítás</i>
<i>Első sárvédő</i>	127 µm	Gyári fényezés
<i>Első ajtó</i>	216 µm	Kis javítás
<i>Hátsó ajtó</i>	220 µm	Kis javítás
<i>Hátsó sárvédő</i>	273 µm	Kis javítás

Tetők

<i>Megnevezés</i>	<i>Vastagság</i>	<i>Megállapítás</i>
<i>Géptető</i>	358 µm	Kis javítás
<i>Tető</i>		Műanyag
<i>Csomagtér tető</i>		Műanyag

Jobb oldal

<i>Megnevezés</i>	<i>Vastagság</i>	<i>Megállapítás</i>
<i>Első sárvédő</i>	133 µm	Gyári fényezés
<i>Első ajtó</i>	80 µm	Gyári fényezés
<i>Hátsó ajtó</i>	169 µm	Gyári fényezés
<i>Hátsó sárvédő</i>	300 µm	Kis javítás

10.Általános jellemzés:

Általános állapot:	súlyosan elhanyagolt;
Szerkezeti elemek:	körben több helyen sérülések; erősen korrodált;
Szélvédő, üvegfelületek:	épek;
Fényezés:	karcos, matt;
Kárpitozás:	szennyezett, kopott;
Futásteljesítmény:	a kilométeróra-számláló állása szerinti futásteljesítmény valószínűleg megfelel a ténylegesnek;
Motor	nem indítható;
Világítótestek:	épek;
Alváz:	nem vizsgálható;
Futómű, fékek:	javításra szorul;

11.Piacmegfigyelés:

Nevezett típus Magyarországon keresett.

12.Értékelés:

A katalógus a vizsgált típust a kora miatt nem tartalmazza.

A jármű állapotára tekintettel javaslom hulladékvasként értékesíteni.

Budapest, 2025. március 10.



Igazságügyi gépjármű-közlekedési műszaki szakértő

